



# WELLBORE PETROL SERVICES S.R.L.

SEDE CENTRAL (BASE CENTENARIO): MANZANA 69 LOTE 01 PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO, PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
ARGENTINA

Este es un Certificado multi-sitio, el sitio adicional se detalla en la página siguiente

*Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización  
arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos  
de la norma detallada a continuación*

*Norma*

## ISO 9001:2015

*Alcance de la Certificación*

SERVICIO DE REPARACIÓN EN TALLER DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. ALQUILER DE CARRETELES ADAPTADORES DE BOP (PREVENTOR DE REVENTONES) Y CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA FRACTURA HIDRÁULICA. PROVISIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE TORQUEADO DE BRIDAS Y VÁLVULAS EN CAMPO. SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EMPAQUETADOR SECUNDARIO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE INSTALACIÓN / EXTRACCIÓN DE BPV / TWC (BPV: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN SIMPLE RETENCIÓN, TWC: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN DOBLE RETENCIÓN). SERVICIO DE PRUEBA HIDRÁULICA EN BRIDAS Y EN BOCA DE POZO. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESIÓN Y VACÍO, CONTROLADORES NEUMÁTICOS, ELECTRO NEUMÁTICO, HIDRÁULICOS AUTO CONTENIDOS Y NEUMÁTICOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VÁLVULAS DE SUPERFICIE.

Fecha de inicio del ciclo original: **16 de Julio 2013**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **15 de Julio de 2019**

Fecha de la auditoría de recertificación: **03 de Septiembre de 2019**

Fecha de inicio del ciclo de recertificación: **12 de Diciembre de 2019**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado  
expira el: **15 de Julio de 2022**

**Certificado No. AR-O237692**

Versión 01, Fecha de Revisión: **12 de Diciembre de 2019**

  
Ing. Marta G. Paz

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación de  
Sistemas de Gestión de Calidad  
OCSGC 003

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.





# WELLBORE PETROL SERVICES S.R.L.

Norma

## ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

**SEDE CENTRAL (BASE CENTENARIO):** SERVICIO DE REPARACIÓN EN TALLER DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. ALQUILER DE CARRETELES ADAPTADORES DE BOP (PREVENTOR DE REVENTONES) Y CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA FRACTURA HIDRÁULICA. PROVISIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESIÓN Y VACÍO, CONTROLADORES NEUMÁTICOS, ELECTRO NEUMÁTICO, HIDRÁULICOS AUTO CONTENIDOS Y NEUMÁTICOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VÁLVULAS DE SUPERFICIE.

NOMBRE DE SITIO	FECHA DE INCORPORACIÓN DEL SITIO	DIRECCIÓN DEL SITIO	ALCANCE
SEDE CENTRAL (BASE CENTENARIO)	12-12-2019	MANZANA 69 LOTE 01 PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO, PROVINCIA DEL NEUQUÉN ARGENTINA	SERVICIO DE REPARACIÓN EN TALLER DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. ALQUILER DE CARRETELES ADAPTADORES DE BOP (PREVENTOR DE REVENTONES) Y CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA FRACTURA HIDRÁULICA. PROVISIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESIÓN Y VACÍO, CONTROLADORES NEUMÁTICOS, ELECTRO NEUMÁTICO, HIDRÁULICOS AUTO CONTENIDOS Y NEUMÁTICOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VÁLVULAS DE SUPERFICIE.
SITIO 2 (STAFF HOUSE AÑELO)	12-12-2019	LOTE 11 SECCIÓN 28, AÑELO, PROVINCIA DEL NEUQUÉN ARGENTINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE TORQUEADO DE BRIDAS Y VÁLVULAS EN CAMPO. SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EMPAQUETADOR SECUNDARIO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE INSTALACIÓN / EXTRACCIÓN DE BPV / TWC (BPV: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN SIMPLE RETENCIÓN, TWC: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN DOBLE RETENCIÓN). SERVICIO DE PRUEBA HIDRÁULICA EN BRIDAS Y EN BOCA DE POZO

Certificado No. AR-O237692

Versión 01, Fecha de revisión: 12 de Diciembre de 2019

  
Ing. Marta G. Paz

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación de  
Sistemas de Gestión de Calidad  
OCSGC 003

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

